



20 284 000 **BIBTAP 2 IN 1 1/2"**




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Colour: Cromo
- Montaje a pared
- metal lever for spout activation
- Cartucho cerámico 1/2", 90°
- knob handle for outlet activation
- Salida de ducha 1/2"
- Aireador tipo mousseur
- GROHE Long-Life acabado



20 284 000 **BIBTAP 2 IN 1 1/2"**



RECAMBIOS , junio 2010 – now

- 1: Palanca (Spare part-nr. 48142000)
- 1.1: Juego para fijación del volante (Spare part-nr. 45186000)
- 1.1.1: Junta tórica (Spare part-nr. 0392400M)
- 2: Montura cerámica 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
- 2.1: Junta tórica (Spare part-nr. 0392400M)
- 3: Mousseur completo (Spare part-nr. 13928000)