



30 270 000 ESSENCE GRIFERÍA PARA FREGADERO 1/2"



RECAMBIOS , junio 2022 – now

- 1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Cartucho (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Teleducha (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Filtro (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Racor con Válvula anti-retorno (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Mousseur completo (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Flexo para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Set fijación M 30 x 1,5 (Spare part-nr. 48384000)
- 6: Triángulo estabilizador (Spare part-nr. 05334000)


30 270 000 ESSENCE GRIFERÍA PARA FREGADERO 1/2"



RECAMBIOS , marzo 2021 – junio 2022

- 1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Cartucho (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Teleducha (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Filtro (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Racor con Válvula anti-retorno (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Mousseur completo (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Flexo para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Set de montaje (Spare part-nr. 48477000)


30 270 000 ESSENCE GRIFERÍA PARA FREGADERO 1/2"



RECAMBIOS , mayo 2020 – marzo 2021

- 1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Cartucho (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Teleducha (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Filtro (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Racor con Válvula anti-retorno (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Mousseur completo (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Flexo para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Set de montaje (Spare part-nr. 48477000)
- 6: Toma rápida para flexo de cocina extraíble (Spare part-nr. 46338000)


30 270 000 ESSENCE GRIFERÍA PARA FREGADERO 1/2"



RECAMBIOS , febrero 2018 – mayo 2020

- 1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Cartucho (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Teleducha (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Filtro (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Racor con Válvula anti-retorno (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Mousseur completo (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Flexo para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Set fijación M 30 x 1,5 (Spare part-nr. 48384000)
- 6: Toma rápida para flexo de cocina extraíble (Spare part-nr. 46338000)
- 7: Triángulo estabilizador (Spare part-nr. 05334000)

30 270 000 ESSENCE GRIFERÍA PARA FREGADERO 1/2"



RECAMBIOS , septiembre 2015 – febrero 2018

1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 46927000)

2: Cartucho (Spare part-nr. 46580000)

3: Teleducha (Spare part-nr. 46926000)

3.1: Filtro (Spare part-nr. 0676800M)


3.2: Racor con Válvula anti-retorno (Spare part-nr. 08565000)

3.3: Mousseur completo (Spare part-nr. 48275000)

4: Flexo para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur (Spare part-nr. 48293000)

5: Toma rápida para flexo de cocina extraíble (Spare part-nr. 46338000)

30 270 000 ESSENCE GRIFERÍA PARA FREGADERO 1/2"



RECAMBIOS , mayo 2014 – septiembre 2015

- 1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Cartucho (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Teleducha (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Filtro (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Racor con Válvula anti-retorno (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Mousseur completo (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Flexo de ducha (Spare part-nr. 46881000)
- 5: Toma rápida para flexo de cocina extraíble (Spare part-nr. 46338000)