


42 583 000 VÁLVULA DE LLENADO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Colour: Sin acabado
- with plastic nipple M 20 x 1.5



42 583 000 VÁLVULA DE LLENADO

No exploded view is available for this spare part list.

RECAMBIOS , julio 2018 – now

1: Palanca accionamiento (Spare part-nr. 43734000)

1.1: Junta tórica (Spare part-nr. 4377000M)

2: Tapa membrana (Spare part-nr. 43536000)

3: Membrana (Spare part-nr. 4375800M)

4: Tapa del filtro (Spare part-nr. 43735000)

5: Set 5 flotadores (Spare part-nr. 4379100M)

6: Juego de recambios (Spare part-nr. 43722000)*

* Optional accessories